



Е.Б.Онискевич

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ИСТОПНИКА.

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе по топке и обслуживанию печей допускаются лица, возраст которых установленному законодательству, прошедшие обучение, стажировку, а так же проверку знаний и инструктаж по охране труда.

1.2. Истопник должен выполнять только ту работу, которая ему поручена непосредственным руководителем и безопасные способы выполнения.

1.3. В процессе работы на истопника возможно воздействие следующих опасных факторов:

- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;
- подвижные части оборудования;
- острые кромки инструментов;

1.4. Истопник обязан строго выполнять правила внутреннего трудового распорядка. Не допускается употребление истопником перед работой и процессе работы спиртных напитков, наркотических и токсических веществ.

1.5. Истопник должен знать:

- устройство принцип работы, эксплуатации обслуживаемых печей и контрольно-измерительных приборов;
- правила топки отопительных печей;
- правила и технологический процесс сжигания дров;
- процессы, происходящие при сжигании дров;
- порядок розжига, поддержания необходимой температуры;
- расположение дымоходов;
- правила пожарной безопасности, техники безопасности и правила пользования огнетушителем и другим противопожарным инвентарем.

1.6. Истопник должен знать и выполнять следующие работы:

- ведение процесса топки печей в учебно-воспитательных организациях;
- проверка исправности печей;
- загрузка печей дровами;

- регулирование температурного режима для данной печи;
- контроль за процессом сжигания дров их расходом согласно установленным нормам;
- поддерживание необходимой температуры в отапливаемых помещениях;
- наблюдение за исправным состоянием печей и дымоходов;
- очистка топок печей от золы и удаление ее в отведенное место;
- мелкий ремонт обслуживаемых печей и дымоходов.

1.7. Истопник обязан соблюдать Правила пожарной безопасности. Курить разрешается только специально отведенных местах.

1.8. Истопник должен знать место нахождения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться. Доступ к противопожарному инвентарю и запасным выходам должен быть свободен.

1.9. При выполнении работы истопник должен быть внимательным, не заниматься посторонними делами.

- оставлять без присмотра топящиеся печи;
 - топить печи топливом, не предназначенным для данной печи;
 - использовать для кладки печей и дымоходов силикатный кирпич (за исключением труб выше крыши);
 - сушить и складировать непосредственно на печах и на расстоянии менее 1,25 м от топочных отверстий печей топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы;
 - использовать для дымовых труб печей керамические, асбестоцементные и металлические трубы, за исключением случаев, оговоренных в нормативных документах;
 - использовать вентиляционные и другие каналы в качестве дымоходов печей.
- 3.2. Топка печей должна прекращаться не менее чем за 2 часа до начала работы помещения.

4 Требования безопасности в аварийных ситуациях

- 4.1. Истопник обязан немедленно прекратить работу при возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии или несчастным случаям.
- 4.2. При возникновении пожара или загорания работник обязан:
- немедленно сообщить об этом в пожарную службу и руководителю объекта;
 - принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;
 - приступить к тушению пожара с помощью имеющихся на объекте первичных средств пожаротушения;
 - по прибытии подразделений пожарной службы сообщить им необходимые сведения об очаге пожара и мерах, принятых по его ликвидации;
- 4.3. Истопник обязан оказать необходимую первую доврачебную медицинскую помощь пострадавшему, освободив его от действий травмирующего фактора (электротока, механизмов и т.д.).
- 4.4. При получении травмы на производстве истопник должен немедленно обратиться в медицинское учреждение и сообщить о случившемся непосредственному руководителю, сохранить рабочее место без изменений на момент получения травмы, если это не угрожает окружающим и не ведет в дальнейшем к аварии.

5 Требования безопасности по окончании работы

- 5.1. По окончании выполнения работы истопник должен:
- убрать в определенное место рабочий инвентарь и другие приспособления;
 - привести в порядок рабочее место;
 - выполнить правила личной гигиены;
 - выключить все электроприборы, электроосвещение, закрыть помещение на замок.
- обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить администрации учреждения.
- С инструкцией по охране труда ознакомлен:

1.10. Истопник обязан соблюдать правила личной гигиены: перед приемом пищи, в перерывах, по окончании работы мыть руки водой с мылом, не использовать для этих целей легко воспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и др.); пищу принимать в специально оборудованном помещении; спецодежду и личную одежду хранить отдельно в установленных местах.

Истопник имеет право отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности.

1.11. В случаях получения травмы, а также при обнаружении опасности, угрожающей людям, истопник обязан немедленно сообщить своему непосредственному руководителю работ, при необходимости и в пределах своих возможностей должен принять меры для устранения опасности.

1.12. Истопник обязан выполнять работу, обусловленную трудовым договором, оказывать содействие в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное должностное лицо о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений; об ухудшении своего здоровья.

2 Требования безопасности перед, началом работы

2.1. Перед началом отопительного сезона дымоходы печей должны быть очищены от сажи. Последующая их очистка должна производиться не реже 1 раза в 2 месяца в течение отопительного сезона для отопительных печей независимо от отопительного сезона.

2.2. Дымовые трубы на чердаках и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.

2.3. Перед началом работы истопник должен проверить состояние топок и дверцы печи. Двери должны закрываться на защелку.

2.4. Зола из топок должна удаляться в специально отведенное место, расположенное на расстоянии не менее 15 м от зданий и сооружений.

2.5. Перед топкой на деревянном полу должен быть уложен металлический лист размером не менее 50х70 см.

2.6. Перед выполнением работы истопник должен осмотреть инвентарь (топор, совок, ведро, пила и т.п.) и убедиться в его исправности.

2.7. Выполнять работу по валке деревьев и обрубке сучьев истопнику категорически запрещается.

2.8. Места хранения и складирования пиломатериалов (дров) должны быть спланированы.

2.9. Хранить дрова следует в штабелях.

2.10. Подкладки и прокладки в штабелях следует располагать в одной вертикальной плоскости. Применение прокладок круглого сечения при складировании дров запрещается.

2.11. Разбирать штабель дров нужно уступами, сверху вниз, обеспечивая устойчивость остающихся в штабеле материалов.

3 Требования безопасности во время работы

3.1. При эксплуатации печного отопления не допускается:

- эксплуатировать неисправные печи, имеющие трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от «дыма» до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий, неисправные предтопочные листы и другие неисправности;
- применять для розжига печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- использовать для топки печей дрова, длина которых превышает размер топки;
- топить печи с открытыми дверцами;
- перекаливать печи;